

공사사진대지




옥탑 골조공사




지하1층 누름 콘크리트 타설 및 양생


공사사진대지



각 층 복도 S.ST 프레임 설치



램프 조면처리




외부 석재 시공

공사사진대지




계단실 벽체 미장



각 층 창호 프레임 설치

공사사진대지




각 층 전기 트레이 설치




각 층 우수 및 소화 배관 공사

공사사진대지



지하1층 천정 질석뿔칠공사




지하 주창장 누름 콘크리트 커팅작업

공사사진대지



물탱크실 제작 작업



각 층 바닥 미장 작업

공사사진대지



옥상 우레탄 방수작업

